

Vsebina tega dokumenta je zaščitena z avtorskimi pravicami. Kakršnokoli kopiranje, razmnoževanje ali distribucija brez dovoljenja lastnika je prepovedana. Kršitev lahko vodi do pravnih posledic.

**NAVODILA ZA UPORABO, TEHNIČNE SPECIFIKACIJE,
GARANCIJA, VARNOSTNA NAVODILA, NAVODILA ZA
ODGOVONO RAVNANJE Z EMBALAŽO IN DEKLARACIJA ZA
SPEKTIV:**

KONUSPOT- 100

20X-60X100 Kat. št.: 7127



Opozorila: Spektiva nikoli ne uporabljajte za gledanje neposredno v sonce ali v neposredni bližini sonca. To lahko povzroči tveganje slepote. Spektiva ne postavljajte na neposredno sončno svetlobo. Koncentracija svetlobe lahko povzroči požar. Prav tako pa spektiva ne izpostavljajte visokim temperaturam. Pri uporabi spektiva pri streljanju je priporočena uporaba zaščitnih očal in zaščite za ušesa. Spektiva ne razstavljajte. V primeru poškodb ali okvar se obrnite na prodajalca. Ta spektiv se prodaja brez stativa.

Vsebina tega dokumenta je zaščitena z avtorskimi pravicami. Kakršnokoli kopiranje, razmnoževanje ali distribucija brez dovoljenja lastnika je prepovedana. Kršitev lahko vodi do pravnih posledic.

Vsebina tega dokumenta je zaščitena z avtorskimi pravicami. Kakršnokoli kopiranje, razmnoževanje ali distribucija brez dovoljenja lastnika je prepovedana. Kršitev lahko vodi do pravnih posledic.

Tehnični podatki:

Povečava/objektiv:	20-60x100
Premer vhodne leče:	100 mm
Vidno polje na 1000 m:	29m/20x 15m/60x
Izhodna zenica:	5mm/20x 1,67mm/60x
Teža:	2097 g
Dolžina:	498 mm
Stojalo/stativ	Ne

Navodila:



Privijte stativ (1) na spektiv. Za nastavitev premaknite ročko ali pa vijak v odvisnosti od spektiva da namerite spektiv na opazovan objekt (3). Z ročko sprostite glavo, ki

Vsebina tega dokumenta je zaščitena z avtorskimi pravicami. Kakršnokoli kopiranje, razmnoževanje ali distribucija brez dovoljenja lastnika je prepovedana. Kršitev lahko vodi do pravnih posledic.

omogoča vrtenje spektiva. Za ostrenje zavrtite gumb pod številko (5). Zoom spreminjate z vrtenjem obroča (6). Povečavo lahko spreminjate med 20x in 40x kratno. Z večjo povečavo je potrebno prilagoditi ostrenje. Prav tako se zmanjša svetilnost in področje opazovanja. Opazovati začnite vedno pri najmanjši povečavi in nato postopoma povečujte povečavo do 60x.

Adapter za fotografijo: Če želite svoj teleskop konec pot spremeniti v zmogljiv teleobjektiv primeren za običajne zrcalne jasne fotoaparate uporabite obroč T2 za svoj fotoaparat. Na tej točki odstranite gumijast okular z objektiv spektiva in ga privijte na konec obroča T2. Na drugi navoj obroča pri vidite ohišje fotoaparata kot pri običajnem objektivu ko je fotoaparat sestavljen ponovite postopek ostrenja.

Nasveti za fotografijo: Spektiva ne usmerjajte v sonce. Pri nekaterih modelih fotoaparatorov je potreben določen čas osvetlitve, preden je mogoče posneti fotografijo. Pri modelih z zoomom ne pozabite, da večja stopnja povečave pomeni večjo stopnjo svetilnosti in zato zahteva daljši čas osvetlitve.

Vzdrževanje:

Spektiv hranite na varnem in suhem mestu, kjer bo pokrit in zaščiteno pred prahom. Izogibajte se dotikom leč z umazanimi prsti, saj lahko sol in vlaga v koži poškodujeta leče. Optičnih delov ne čistite, če to ni nujno potrebno, saj lahko poškodujete leče. Za čiščenje leč priporočamo mehko krpo. V primeru bolj trdovratne umazanije uporabite mehko krpo brez umetnih vlaken, namočeno v alkohol ali eter. Kovinske dele samo prebrišite s krpo.

Garancijski list Ellipso d.o.o. Celje

Lava 7a 3000 Celje

Za artikel: **KONUSPOT - 100** Kat. št.: 7127

Datum nakupa:.....

Prodajalec:.....

Garancijski pogoji: Spoštovane stranke! Garancijska doba traja 2 leti in začne teči z dnem nakupa. Pri uveljavljanju garancije je potrebno predložiti račun in izpolnjen garancijski list. Zato vas prosimo, da račun in garancijski list shranite! Napačna uporaba artikla razlog za približno 95 % reklamacij zato vas prosimo da si pred uporabo pozorno preberete navodila. Preden pošljete artikel na servis vas prosimo da kontaktirate prodajalca ali uvoznika podjetje Ellipso d.o.o.

Proizvajalec jamči brezplačno odpravo pomanjkljivosti, ki so posledica napak materiala ali proizvodnje, s popravilom ali zamenjavo. V primeru, da popravilo ali zamenjava izdelka nista mogoča, proizvajalec kupcu vrne kupnino. Garancija ne velja za škodo, nastalo zaradi višje sile, nesreč, nepredvidenih dogodkov (na primer strele, vode, ognja itd.), nepravilne uporabe ali nepravilnega transporta, neupoštevanja varnostnih in vzdrževalnih predpisov ali zaradi nestrokovnega posega v izdelek. Sledi vsakodnevne rabe izdelka (praske, odrgnine itd.) niso predmet garancije. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na izdelku. Popravila, ki se opravijo po izteku garancijske dobe, so ob predhodnem obvestilu plačljive. Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje izdelka v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga. Če popravila ni mogoče izvesti v 45-dnevnem roku, bo izdelek, zamenjan ali pa bo ob soglasju kupca, povrnjena kupnina. Garancijska doba se podaljša za čas popravila. Proizvajalec je po poteku garancijske dobe dolžen zagotavljati servisiranje in nadomestne dele za obdobje 3 let po preteku garancijske dobe. Izpolnjen garancijski list pošljite skupaj z izdelkom v okvari na naslov: Ellipso d.o.o Lava 7a 3000 Celje ali pa ga osebno prinesite v trgovino.

Za hitrejšo in učinkovitejšo uveljavitev garancije priporočamo dodajanje vaših osebnih in kontaktnih podatkov, kot so telefonska številka in e-poštni naslov. S tem omogočite nemoteno komunikacijo ter pospešite obdelavo garancijskih zahtevkov.

Varnostna opozorila za:

SPEKTIV

KONUSPOT - 100 Kat. št.: 7127

Opozorila:

Neposredno opazovanje sonca lahko povzroči težke poškodbe oči, nikoli ne glejte v sonce ne z spektivom in tudi ne s prostim očesom.

Pred uporabo najprej preberite navodila in jih tudi upoštevajte. Navodila shranite.

Poškodovanega izdelka ne uporabljajte. Predelave niso dovoljene. Izdelka ne odpirajte.

Montaža: Nepravilna namestitev lahko povzroči poškodbe spektiva.

Shranjevanje in vzdrževanje: Spektiv hranite na suhem mestu, zaščitenem pred ekstremnimi temperaturami in vlago. Redno preverjajte leče ter nastavitev, da zagotovite optimalno delovanje.

Tako spektiv kot embalažo hranite izven dosega otrok. Možnost zadušitve z vrečko ali drugimi majhnimi deli. Izdelek in embalaža nista igrača.

EKOLOŠKO ODGOVORNO RAVNANJE Z EMBALAŽO

Spektiv:



KONUSPOT - 100 Kat. št.: 7127

Zavezani smo k trajnostnemu ravnanju z okoljem, zato vas vabimo, da embalažo naših izdelkov odstranite na odgovoren način.

- **Ločevanje odpadkov:** Embalažo odložite v ustrezne zabojnike glede na material (karton, plastika, kovina). S pravilnim ločevanjem prispevate k učinkoviti reciklaži.
- **Ponovna uporaba:** Če je mogoče, embalažo ponovno uporabite ali jo predelajte za druge namene. Ponovna uporaba zmanjša količino odpadkov.
- **Reciklaža:** Spodbujamo recikliranje embalaže, saj s tem zmanjšujemo negativni vpliv na okolje in prispevamo k ohranjanju naravnih virov.
- **Odgovorno ravnanje:** Ne odlagajte embalaže v naravo ali med mešane komunalne odpadke. Skupaj lahko prispevamo k čistejšemu okolju.

Plastična vrečka		Zbiranje plastike
Škatla		Zbiranje papirja
Navodila in garancija		Zbiranje papirja
Spektiv		Ločeno zbiranje

Hvala, ker nam pomagate pri ohranjanju narave in trajnostnem ravnanju z viri. Skupaj lahko naredimo veliko.

Deklaracija: za spektiv

KONUSPOT - 100 Kat. št.: 7127

Proizvajalec:

Konus italia Group Spa Via Fleming, 18

37026 Settimo di Pescantina, (VR) IT

italia@konus.com

Distribucija:

Ellipso d.o.o.

Lava 7a

3000 Celje - SLOVENIJA

lovec.av@gmail.com

Odg. oseba: **Andrej Verhovšek**

068 630 950

+386 68 630 950